

(2,000円)

寺 許 🌡

昭和47年11月 17 E

特許庁長官

宅 幸 夫 殿

1. 発明の名称

シャリョウ ショウ がキャラシュウソウ チ フキ リンタ テ 車両にかける 衝 撃 吸 収 装 置 付ステアリング装置

2. 発 明 者

3. 特許出願人

住所 東京都港区芝五丁目33番8号名 称 三菱自動車工 業株式会社 代表者 佐 藥 勇 二

4. 復 代 埋 人

住 所 (〒105) 東京都港区芝琴平町 1番地

虎ノ門産業ビル TEL(501) 3706

氏名 (6501) 弁理士 伊藤

河流 (音)

47 114836

明 細 4

1. [発明の名称]

車両における衝撃吸収延置付ステアリング装置 2. [特許請求の 範囲]

それぞれ衝撃吸収装置を有するステアリングコラムおよびステアリングシャフト、それら両部材間に介装されステアリングシャフトに加わる一次衝撃力をステアリングコラムに伝達する手段、車枠の適所に固設されたステアリングシャフトの外周であるように上記ステアリング、同りング、同フリクションリング、同フリクションリング、同フリクションリング、同フリクションリング、同フリクションリング、同フリクションリング、同フリクションリング、同フリクションリング、ア

19 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 49-71632

④公開日 昭49.(1974)7 11

②特願昭 47-//4836

②出願日 昭47.(1972)//./7

審查請求 未請求

(全5頁)

庁内整理番号

62日本分類

7191 36

80 FO

リングを介してステアリングコラムをステアリングコラム支持用プラケットに縮付け固定する部材を見慣し、車両が一次衝撃力を受けてステアリングシャフトが後上方に突き上げられたとき、上記フリクションリングはフランジ付リングにより外部に押し出されてステアリングコラムとステアリングコラムを持用プラケットとの締付け固定型材によって物持されるように構成されたことを特徴とする車両における衝撃吸収装置けステアリング装置。

3. 「 祭 明 の 詳 細 な 説 明 〕

本発明は各種車両の衝撃吸収装置付ステアリン グ装置の改良に関する。

従来のこの種装置は第1図に示すように構成さ

れている。すなわち同図に示すよりにステアリン سياري والأوافية グコラムプラケットaは、車体bに取付けられた ワンウエーカプセルcと樹脂製ビン等で連結され ている構成となつており、運転者が正面衝突等の 事故により衝撃を受けてステアリングホイールは に衝突した際、その衝撃力がステアリングコラム プラケットaを介して上記街脂製ピンに伝わり、 該樹脂製ピンは剪断されステアリングコラムプラ ケットaは車体から分離される。この場台ステア リングコラムeとステアリングシャフトェに設け てある衝撃吸収装置により運転者の衝撃による運 動エネルギを吸収できるようになつている。また ワンウエーカプセルcは車体側に残されるが、ス テアリングコラムプラケットaとステアリングコ ラムeは、ステアリングホイールdを含めて車体

(3)

特問 昭49-71632(2)から分離してしまうため第1図破骸で示すように変位する。そのためステアリングホイールはやコラム等が運転者の膝に当りその膝部を傷つける等の二次的な傷害事故が発生する惧れがあるという欠点があつた。

本発明は上記従来のものの欠点を解消することを目的として提案されたもので、以下第2図および第3函に示す事施例により4年明につき具体的に説明する。

同図において、1は車両の運転室内の適所において車枠(図示せず)に固設されたステアリングコラム支持用プラケット、2はステアリングコラムで、同ステアリングコラム2には従来のものと同様に適宜公知の衝撃吸収装置が設けられている。

(4

特開 昭49-71632(3)

11および軸受支持部材12でステアリングシャ フトるに加わる一次衝撃力をステアリングコラム 2 に伝達する手段を形成している。

図示装置において、いま車両の進行中に正面衝 突事故が発生した場合は、車両前方のギャポック ス(図示せず)側から矢印F方向の衝撃力(一次 衝撃力)を受ける。そうするとその衝撃力により ステアリングシャフトるは矢印F方向に突き上げ られるため、その上部のストッパ11の上端面は 軸受支持部材12に突き当る。この軸受支持部材 12への衝撃力は診部材12と一体のステアリン グコラム2をステアリングシャフト3と同方向に 突き上げることとなる。従つて該コラム2と一体 のフランジ付リング4も同様に上方へ変位するた め、該リング4の上端面に当接しているフリクシ

(7)

リングコラム2がステアリングシャフト3ととも に車枠から完全に分離して変位するようなことが ない。従つてステアリングコラム2等が運転者の 膝等に衝撃を与えて該部に二次的な傷害を与える よりなととがない。

この場合運転者は上記正面衝突による反動を受 けるため、ステアリングホイール9にその胸部が 突き当ろうとするが、すなわち二次衝撃力を受け るが、上記のようにステアリングコラム2とその 支持用プラケット1との間のフリクションリング 6を介しての固定関係は解かれるため、すなわち ステアリングコラム2はステアリングシャフト3 とともにフリーな状態となり、ステアリングコラ ム2およびステアリングシャフト3の衝撃吸収装 置は十分に作用できる状態となる。従つて上記二

ヨンリング6は、該リング4で第2図2点鎖線で 示すようにリング状緒付け固定部材 7 内面とステ **ナリングコラム2の外周面の間からそれら部材間** との摩擦に抗して押し出されるが、該フリクショ ンリングもは複数個に分割されているため、ステ アリングコラム2から分離して落下する。この場 台最終的にはフランジ付リング4のフランジ5は ステアリングコラム支持用プラケット1に固定さ れた締付け固定部材7に当るため、ステアリング コラム2およびステアリングシャフト3の上方へ の所定量以上の移動は規制される。かくしてステ アリングコラム2はその支持用プラケット1との 間のフリクションリングもを介しての固定関係は 解かれるが、リング状締付け固定部材フによつて 緩く抱持されるため、従来装置のように該ステア

(8)

次衝撃力はステアリングシャフトるおよびステア リングコラム2に装着された衝撃吸収装置によつ て十分に吸収されることとなり、該二次衝撃によ る運転者の傷害事故は防止される。

本発明装置は上記のような構成、作用を具有す るものであるから、本発明によれば、運転者がス テアリングコラム2等によつて二次的傷害を受け る惧れなくかつ二次衝撃による傷害事故も防止で きるという実用的効果を挙げることができる。

4. [図面の簡単な説明]

第1図は従来装置の概略説明図、第2図および 第3図は本発明の一実施例を示し、第2図は縦断 面図、第3図は第2図の111-11線に沿り断面図で ある。

第2図および第3図において、

1:ステアリングコラム支持 プラケット

2:ステアリングコラム、3:ステアリングシャフト、

4:フランジ付リング、6:フリクションリング、


7 :締付け固定部材、 9:ステアリングホイール、

11:ストッパ、 12:軸受10の支持部材。


復代理人 弁理士 伊 藤 輝

特別 5//49-71632(4)

第1図



(11)



5.代 理 人

住 所 東京都港区芝五丁目 3 3 番 8 号 三麥自動車工業株式会社内

氏名 (6528) 弁理士 広 渡 禧 彰(外1名)

6. 黍付書類の目録

(1) 明 細 書 1 通

(2) 図 面 · 1 通

(3) 顧 書 副 本 1 通

(4) 委 任 状 2 通

7. 前記以外の発明者、代理人

(1) 発 明 者

住所 豊田市高美町 6丁目56番地

氏名 山 崎 一 三

(2) 代 理 人

住 所 東京都港区芝五丁目33番8号

三菱自動車工業株式会社内

氏名 (6627) 弁理士 日 昔 吉 武

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

	•	
its on ornaé :	•	
OM OR SIDES		
•		
OR DRAWING		
PHOTOGRAPH	S	• • .
i .		
DOCUMENT		
JBMITTED AR	E POOR QUAL	LITY
	DOCUMENT	OR DRAWING PHOTOGRAPHS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.